
型号BS-3520 系列


尺寸96x96mm

高精度,高速数字显示仪表









应用:

- 快速称重应用
- -力、压力和扭矩测量

特性:

- 24位高精度Sigma-Delta A/D 转换器
- 高速A/D和D/A转换2000次/秒
- 模拟校准(mV/V 内存) 或可变荷载校准
- 数字线性化功能
- 低/高限显示
- Low/OK/High 继电器触点输出
- 保持或峰值保持功能
- 串行命令设置限制值 (最大32 ID)
- 传感器输出的检测功能

#11/4日44 1 #1

- 独立模拟输出 (选项1, 2)

规格

| 模拟信号输入范围 | | -34mV ~ +34mV |
|----------|-----|--|
| 非线性 | | 最大0.01% F.S. |
| 最大显示分辨率 | | 1/20,000 |
| 最小输入灵敏度 | | 0.2µV/Digit (min.) |
| 温度漂移 | | 零点 :最大 ±0.1μV/°C RTI |
| | | 增益: 最大10ppm/°C |
| 传感器供电电源 | | DC 5V, 60mA (350 ohm x 4 称重传感器 |
| 输入噪声 | | ±0.3µVpp 以下 |
| 输入阻抗 | | 10MΩ 以上 |
| A/D转换器 | | 24 位 |
| A/D 采样速率 | | 2,000 次/秒 |
| 显示 | 测量 | LED, 7 segments 14.1mm high 6 digit |
| | 高/低 | LED, 7 segments 8.0mm high 5 digit |
| 最大显示 | | (-) 19999~(+) 19999 (最小分割: 1) |
| | | (-)199950~(+)999950(最小分割:50) |
| 显示速度 | | 1,000次/秒 ~ 1次/秒 |
| 极性显示 (-) | | "-" 减号 |
| 报警显示 | | LO, OK, HI, HOLD, ZERO |
| 显示增加 | | 可选1,2,5,10, 20, 50 |
| 小数点 | | 可选任意点 |
| 工作压力 | | AC 85~240V或DC10V~30V |
| 功耗 | | 约20VA |
| 工作温度 | | -10°C ~ 50°C |
| 输出 | 标准 | 0) 继电器3CH 输出 & |
| | | 串行输出RS-232C + RS-485/RS-422 (RS-422前面板可选) |
| | 选项 | 1) DC 0~±10V隔离式模拟输出 (用户可更改DC 0~±5V) |
| | | 2) DC 4~20mA 隔离式模拟输出 (用户可更改 0~20mA) |
| | | 3)BCD 并行输出 |
| | | 4) Modbus 485 + 以太网 |
| 重量 | | 约700g |

24m\/ +24m\/

* 规格若有更改不再另行通知

APR, 2020